MAXHUB CF シリーズ ソフトウェアアップデート手順

2024年9月

ナイスモバイル株式会社 CX 推進課

最新版はこちらをご確認ください。

注意:作業をする前に

- ・本機に他社製ウイルス対策ソフトがインストールされている場合は、
 必ずアップデート前に下記のフォルダパスに除外設定を行うか、必ずソフトをアンインストールまたは停止してください。
- ウイルス対策ソフトの影響により、予期せぬ不具合・故障が起きる場合があります。
- ・本機の各種アプリケーションの実行ファイルやリソースファイルが格納されているフォルダ
- C:¥Program files(x86)¥MAXHUB¥
- C:¥ProgramData¥LightAppRendersResources¥
- C:¥ProgramData¥Seewo¥
- ・本機のアップデートファイル、アプリのログ・構成が格納されているフォルダ

C:¥Users¥MAXHUB¥AppData¥

・本機の機能に関連したファイルが格納されているフォルダ

C:¥Program Files (x86)¥DSS¥

C:¥Program Files (x86)¥UDI¥

実行ファイルのダウンロード
 下記 URL からファイルをダウンロードし、本機にコピーしてください。

ファイル名:MAXHUB_20240909_G.7.2.0.132.exe

ダウンロードリンク: MAXHUB_20240909_G.7.2.0.132.exe

(<u>https://nicemobile.sharepoint.com/:u:/s/Share2/EbjgCxLCVDlKnMLqiDcB_hwBKZMlvnB6Y</u> mNGJ3K5Mlc0EQ?e=WhSK8H)

備考:不具合の原因になるため、このファイルは本機以外の PC で実行しないようご注意ください。

2. ファイルの実行

ファイル名:MAXHUB_20240909_G.7.2.0.132.exe のアイコンを長押し(右クリック)して、 「管理者として実行する」を選択します。



① 「Next」→「Full」→「Install」の順に進めます。





備考:インストールは約7~10 分程度で完了します。

※下記の画面が表示されたらプライベートネットワーク、パブリックネットワーク どち らにもチェックをいれて許可をお願いいたします。

💣 Wind	Windows セキュリティの重要な警告 Set 10 mm					
۲	このアプリの機能のいくつかが Windows Defender ファイアウォールでブロックされています					
すべてのパブリック ネットワークとブライベート ネットワークで、Windows Defender ファイアウォールにより ExceedShareServer の機能のいくつかがブロックされています。						
		名前(<u>N</u>):	ExceedShareServer			
		発行元(<u>P</u>):	Guangzhou Shizhen Information Technology Co., Ltd.			
		パス(<u>H</u>):	C:¥program files (x86)¥maxhub¥exceedshareserver ¥exceedshareserver.exe			
server_init_control.exe にこれらのネットワーク上での通信を許可する:						
✓ ブライベート ネットワーク (ホーム ネットワークや社内ネットワークなど)(R) ✓ パブリック ネットワーク (空港、喫茶店など) (非推奨)(U) (このトラカネットワークは多くの場合、セキュリティが設定されていません)						
アプリにファイアウォールの経由を許可することの危険性の詳細						
			・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			

② インストール完了後、本機は自動で再起動します。

3. バージョンの確認

再起動後、「ホーム画面」→「アプリー覧」→「設定」→「詳細」→「ソフトウェアバージョン情報」の順番に操作し、MAU バージョンの末尾に「G.7.2.0.132」と表示されていることをご確認ください。

	設	定 ×
C スリープモード	く ソフトウェアパージョン情報	
() 電源自動オン/オフ	DSUバージョン	G.5.5.0.12496
システム	MAUバージョン	MAXHUB_20240909_G.7.2.0.132
▶ メールサービス	モジュールモデル	MT61A-SHA
└♪ Web会議		
A 言語の選択	₹12ドラ1バー	PDM_8MIC_BASE_RK3308_LINUX_32BIT_20230704_155227_V0.0.0.5406
1000000000000000000000000000000000000	カメラドライバー	V114-20230113-105406
プライバシークリーン	ルータードライバー	1-0-6-8
员 パスワード設定	コントロールユニットドライバー	f1621a51
♡ すべての設定をリセット	タッチドライバー	MV55B2-C-A1-V-20P,4703-C516
(!) 詳細		

4. 実行ファイルの削除

インストール後は不具合の元になりますので、

ファイル:MAXHUB_20240909_G.7.2.0.132.exe を削除してください。